

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«РУСПРОМГАЗ»**

Лаборатория неразрушающего контроля



директор

Утверждаю  
Епанешников П. Н.  
дата 02.08.2024года

### **Заключение №143270**

**по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования  
(наружный и внутренний газопроводы), установленного по адресу:**

**Владимирская область, город Кольчугино, улица Веденеева, дом 7**

Заказчик: ООО "СФЕРА-КОЛЬЧУГИНО", ИНН 3306014574

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РУСПРОМГАЗ»

Лаборатория НК (Свидетельство об аттестации от №ЛНК-056A0216 от 12.08.2022г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 143270/1 от 02.08.2024г.  
визуального и измерительного контроля

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-КОЛЬЧУГИНО"

Объект: внутридомовое газовое оборудование, установленное по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, улица Веденеева, дом 7

1. В соответствии с РД 03-606-03, Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №535 выполнен визуально измерительный контроль объекта:

внутридомовое газовое оборудование, установленное по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, улица Веденеева, дом 7,

с оценкой качества по нормам: ГОСТ 5264-80, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003 техническими средствами:

- набор для визуального контроля ВИК Элитест, №485, дата поверки 05.04.2024

- люксметр ТКА-Люкс, №3310065, дата поверки 07.02.2024

Освещенность контролируемых поверхностей: 500 Лк

2. При контроле выявлено следующее:

2.1 На элементах газопровода коррозии не обнаружено.

2.2 Несоответствия геометрических форм и размеров (овальности, переломов осей, неперпендикулярности, провисаний с образованием застойных зон) не выявлено.

2.3 Состояние сварных соединений удовлетворительное. Несоответствия сварных соединений и их расположения требованиям нормативной документации не выявлено.

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля:

| № п/п                                   | Местоположение проблемы | Подробнее о проблеме |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Проблемы и несоответствия не обнаружены |                         |                      |

Состояние элементов газопроводов соответствует требованиям нормативно-технической документации.

Специалист неразрушающего контроля 2го уровня  П. Н. Епанешников

Специалист неразрушающего контроля 2го уровня  А. Н. Миронов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РУСПРОМГАЗ»

Лаборатория НК (Свидетельство об аттестации от №ЛНК-056А0216 от 12.08.2022г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 143270/3 от 02.08.2024г.  
по результатам ультразвукового контроля (УК) сварных соединений


Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-КОЛЬЧУГИНО"  
Объект: внутридомовое газовое оборудование, установленное по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, улица Веденева, дом 7.

Согласно: программы проведения технического диагностирования, схемы НК

проводился в соответствии с: ГОСТ Р 55724-2013, СТО 00220256-005-2005, РД 34.17.302-97  
ультразвуковой контроль сварных соединений  
техническими средствами:  
Ультразвуковой дефектоскоп А1211 мини, №3161168, УП: S3568 №2115063, S5096 №2153631, S5182 №2143352, дата  
поверки 18.07.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| номер<br>сварного<br>соединения<br>или<br>участка<br>контроля | условный<br>проход | толщина,<br>мм | наружный<br>диаметр,<br>мм | материал | предельная<br>чувствительность,<br>мм2 | описание обнаруженных<br>дефектов | оценка<br>результатов<br>контроля |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                             | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 2                                                             | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 3                                                             | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 4                                                             | 50                 | 3,5            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 5                                                             | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 6                                                             | 50                 | 3,5            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 7                                                             | 32                 | 3,2            | 42                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 8                                                             | 32                 | 3,1            | 42                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 9                                                             | 20                 | 2,8            | 26                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 10                                                            | 20                 | 2,7            | 26                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 11                                                            | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 12                                                            | 50                 | 3,6            | 57                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 13                                                            | 32                 | 3,2            | 42                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 14                                                            | 32                 | 3,2            | 42                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 15                                                            | 20                 | 2,8            | 26                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |
| 16                                                            | 20                 | 2,9            | 26                         | сталь 10 | 1,5                                    | дефектов не обнаружено            | Годен                             |

Специалист неразрушающего контроля 2го уровня  П. Н. Епанешников

Специалист неразрушающего контроля 2го уровня  А. Н. Миронов

Владелец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-КОЛЬЧУГИНО"

1. Наименование - Внутридомовое газовое оборудование

2. Технические характеристики

| №    | Наименование показателя                     | Значение                |            |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1    | Общие показатели                            |                         |            |
| 1.1. | Год изготовления                            | 1999                    |            |
| 1.2. | Год ввода в эксплуатацию                    | 1999                    |            |
| 1.3. | Назначение                                  | Внутреннее потребление  |            |
| 2.   | Параметры назначения и условия эксплуатации |                         |            |
| 2.1. | Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>       | 0,03                    |            |
| 2.2. | Рабочая среда                               | Природный газ           |            |
| 2.3. | Температура стенок, С <sup>0</sup>          | Т <sub>откр. возд</sub> |            |
| 2.4. | Общая протяжность газопровода, п.м.         | Вводной                 | Внутренний |
|      |                                             | 50.95                   | 114.59     |
| 2.5. | Условный проход трубопровода, мм            | 50                      | 50         |
|      |                                             |                         | 32         |
|      |                                             |                         | 25         |
|      |                                             |                         | 20         |
|      |                                             |                         | 15         |
| 2.6. | Материал газопровода                        | Сталь 10                |            |

3. Запорные устройства

| Место установки    | Условный проход Ду, мм | Запорная арматура (кран) | Состояние наружной поверхности |
|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Вводной газопровод | 50                     | пробковый                | удовлетворительное             |
| Подъезд            | 20                     | пробковый                | удовлетворительное             |
| Квартиры № 1-29    | 20                     | пробковый, шаровый       | удовлетворительное             |
|                    | 15                     |                          |                                |

4. Технические характеристики объекта

| № | Объект             | Наличие переходов через строительные конструкции | Количество сварных стыков, шт. |
|---|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Вводной газопровод | 5                                                | 20                             |
| 2 | Подъезд            | 30                                               | 109                            |

5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и возможных источников увлажнения - трубопроводы горячей и холодной воды: прямое воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Эскизы схем внутридомового газового оборудования.

Приложение 2.

7. Заключение

Газопровод смонтирован в 1999 г.